

VIN	ModeloLinea	ModeloAño	Medida Campaña técnica	Clasificación
VBKGAS434SM382989	ES 700	2025	Sustituir la manguera de combustible	SERVICIO
VBKGCA201RM210622	ES 700	2024	Reequipar el limitador del caudal de aire	SERVICIO
VBKGCA201RM210622	ES 700	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGCA201RM360438	ES 700	2024	Reequipar el limitador del caudal de aire	SERVICIO
VBKGCA201RM360438	ES 700	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGCA202RM372226	TXT Racing 300	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGCA203RM372221	TXT Racing 300	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGCA204RM210565	SM 700	2024	Reequipar el limitador del caudal de aire	SERVICIO
VBKGCA204RM210565	SM 700	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGCA205RM210574	SM 700	2024	Reequipar el limitador del caudal de aire	SERVICIO
VBKGCA205RM210574	EC 250F	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGCA205RM361074	EC 300	2024	Reequipar el limitador del caudal de aire	SERVICIO
VBKGCA205RM372219	EC 250	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGCA207RM210575	EC 250	2024	Reequipar el limitador del caudal de aire	SERVICIO
VBKGCA207RM210575	EC 300	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGCA208RM372411	EC 250F	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGCA20XRM210621	EC 250	2024	Reequipar el limitador del caudal de aire	SERVICIO
VBKGCA20XRM210621	EC 250	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGCA20XRM361071	EC 250F	2024	Reequipar el limitador del caudal de aire	SERVICIO
VBKGCA404RM141339	EC 250	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGCA405RM141348	EC 250	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGCA40XRM141345	EC 250	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGGC230SM099368	EC 250	2025	Sustituir la almohadilla del manillar	SERVICIO
VBKGGC231SM099363	EC 250	2025	Sustituir la almohadilla del manillar	SERVICIO
VBKGGC232SM099369	EC 250	2025	Sustituir la almohadilla del manillar	SERVICIO
VBKGGC237SM099366	EC 300	2025	Sustituir la almohadilla del manillar	SERVICIO
VBKGGC238SM099361	EC 300	2025	Sustituir la almohadilla del manillar	SERVICIO
VBKGDV400PM747450	EC 300	2023	Repasar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VBKGDV402PM747451	EC 300	2023	Repasar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VBKGDV405PM747573	EC 300	2023	Repasar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VBKGDV406PM747484	EC 300	2023	Repasar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VBKGDV406PM747579	MC 450F	2023	Repasar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VBKGEV402PM746510	EC 125 2025	2023	Repasar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VBKGEV405PM746422	EC 125 2025	2023	Repasar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VBKGEV406PM746607	EC 125 2025	2023	Repasar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VTR4T3000N0210399	EC 125 2025	2022	Sustituir la brida superior de sujeción de manillar	SERVICIO
VTR4T3000N0210401	EC 125 2025	2022	Sustituir la brida superior de sujeción de manillar	SERVICIO