

Autocolombiana

VIN	ModeloLinea	ModeloAño	Medida Campaña técnica	Clasificación
VBKUA400RM375003	FE 450	2024	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro	SERVICIO
VBKUA401RM219584	FE 350	2024	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro	SERVICIO
VBKUA404RM462225	FE 501	2024	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro	SERVICIO
VBKUA406RM219581	FE 350	2024	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro	SERVICIO
VBKUA407RM138265	FE 250	2024	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro	SERVICIO
VBKUA408RM375038	FE 450	2024	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro	SERVICIO
VBKUA409RM144309	FE 250	2024	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro	SERVICIO
VBKUBV400LM777129	Svartpilen 701	2020	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV400LM777129	Svartpilen 701	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV401LM704254	Svartpilen 701	2020	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV401LM704254	Svartpilen 701	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV402KM768205	Svartpilen 701	2019	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV402KM768205	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV404KM759814	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV404KM759828	Svartpilen 701	2019	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV404KM759828	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV405KM768053	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV405LM777157	Svartpilen 701	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV406KM759118	Svartpilen 701	2019	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV406KM759118	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV406KM759801	Svartpilen 701	2019	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV406KM759801	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV407KM759807	Svartpilen 701	2019	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV407KM759807	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV409KM759825	Svartpilen 701	2019	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV409KM759825	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV409KM768220	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV409LM777131	Svartpilen 701	2020	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV409LM777131	Svartpilen 701	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV40XKM759803	Svartpilen 701	2019	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV40XKM759803	Svartpilen 701	2019	Sustituir el tanque de combustible	SEGURIDAD
VBKUBV40XKM759803	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV40XKM759817	Svartpilen 701	2019	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV40XKM759817	Svartpilen 701	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUCM232LM375990	TX 300	2020	Programar software TPI 2020	SERVICIO
VBKUCM232LM382535	TX 300	2020	Programar software TPI 2020	SERVICIO
VBKUCP236PM316626	TX 300	2023	Programar MX 250cc y 300cc 2T	SERVICIO
VBKUCP432PM259581	FX 350	2023	Reequipar Estriberas	SERVICIO
VBKUEV400KM742631	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV401KM736420	701 ENDURO	2019	Sustituir el tornillo de fijación del depósito del líquido de frenos trasero	SERVICIO
VBKUEV401KM736420	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV401KM740631	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV401LM779298	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV401LM779303	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV402KM736409	701 ENDURO	2019	Sustituir el tornillo de fijación del depósito del líquido de frenos trasero	SERVICIO
VBKUEV402KM736409	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV402LM779195	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV402LM779293	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV402LM793761	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV403KM742803	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV403LM793879	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV404LM786990	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV404LM793759	701 ENDURO	2020	Sustituir las líneas de combustible del tanque de combustible delantero	SEGURIDAD
VBKUEV404LM793759	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV404LM793776	701 ENDURO	2020	Sustituir las líneas de combustible del tanque de combustible delantero	SEGURIDAD
VBKUEV404LM793776	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV404LM793857	701 ENDURO	2020	Sustituir las líneas de combustible del tanque de combustible delantero	SEGURIDAD
VBKUEV404LM793857	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV405KM742818	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV405LM779305	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV405LM781958	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV406LM779295	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV406LM793763	701 ENDURO	2020	Sustituir las líneas de combustible del tanque de combustible delantero	SEGURIDAD
VBKUEV406LM793763	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV406LM793892	701 ENDURO	2020	Sustituir las líneas de combustible del tanque de combustible delantero	SEGURIDAD
VBKUEV406LM793892	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV407KM736423	701 ENDURO	2019	Sustituir el tornillo de fijación del depósito del líquido de frenos trasero	SERVICIO
VBKUEV407KM736423	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV407KM736437	701 ENDURO	2019	Sustituir el tornillo de fijación del depósito del líquido de frenos trasero	SERVICIO
VBKUEV407KM736437	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV407LM779306	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV407LM786790	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD

Autocolombiana

VBKUEV408KM736429	701 ENDURO	2019	Sustituir el tornillo de fijación del depósito del líquido de frenos trasero	SERVICIO
VBKUEV408KM736429	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV408LM779203	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV409KM736424	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV409LM779307	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV409LM786984	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV409LM793885	701 ENDURO	2020	Sustituir las líneas de combustible del tanque de combustible delantero	SEGURIDAD
VBKUEV409LM793885	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV409LM795510	701 ENDURO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV40XKM740420	701 ENDURO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUN640XRM879169	Norden 901	2024	Sustituir la unidad de control EFI	SERVICIO
VBKUSV400KM745084	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el silenciador	SERVICIO
VBKUSV400KM745084	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV400LM780760	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV400LM781133	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV401KM736541	701 SUPERMOTO	2019	Sustituir el tornillo de fijación del depósito del líquido de frenos trasero	SERVICIO
VBKUSV401KM736541	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV401LM780508	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV401LM780525	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV401LM780752	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV401LM794568	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV402KM737116	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV402LM704800	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV402LM780517	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV402LM796944	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV403KM745063	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el silenciador	SERVICIO
VBKUSV403KM745063	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV404KM744603	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV404LM704815	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV404LM780762	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV405KM737126	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV405KM745078	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el silenciador	SERVICIO
VBKUSV405KM745078	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV405LM701843	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV405LM780530	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV405LM780740	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV405LM780754	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV405LM787459	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV405LM794573	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV406LM704816	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV406LM705013	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV406LM781153	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV406LM787454	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV406LM796526	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV406LM797109	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV407LM780514	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV408LM704798	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV408LM796527	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV409KM737114	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV409LM701845	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV409LM780708	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV409LM780742	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV409LM787464	701 SUPERMOTO	2020	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV40XKM744332	701 SUPERMOTO	2019	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUTA203NM225538	TE 250	2022	Sustituir los pasadores de bloqueo	SEGURIDAD
VBKUTA203NM225541	TE 250	2022	Sustituir los pasadores de bloqueo	SEGURIDAD
VBKUTA203RM143749	TE 150	2024	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro	SERVICIO
VBKUTA203RM375929	TE 300	2024	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro	SERVICIO
VBKUTA205RM217396	TE 250	2024	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro	SERVICIO
VBKUTA205RM219889	TE 250	2024	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro	SERVICIO
VBKUTA207RM143754	TE 150	2024	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro	SERVICIO
VBKUTA207RM219876	TE 250	2024	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro	SERVICIO
VBKUTA209RM143755	TE 150	2024	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro	SERVICIO
VBKUTA20XRM135051	TE 150	2024	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro	SERVICIO
VBKUXA230KM068190	TC 50	2019	Comprobar el carburador	SEGURIDAD
VBKUXA230KM068285	TC 50	2019	Comprobar el carburador	SEGURIDAD
VBKUXA231KM068277	TC 50	2019	Comprobar el carburador	SEGURIDAD
VBKUXA232KM068286	TC 50	2019	Comprobar el carburador	SEGURIDAD
VBKUXA232KM068305	TC 50	2019	Comprobar el carburador	SEGURIDAD
VBKUXA233KM068314	TC 50	2019	Comprobar el carburador	SEGURIDAD
VBKUXA236KM068260	TC 50	2019	Comprobar el carburador	SEGURIDAD
VBKUXA238KM068258	TC 50	2019	Comprobar el carburador	SEGURIDAD
VBKUXA238KM068292	TC 50	2019	Comprobar el carburador	SEGURIDAD



Autocolombiana

VBKUXG236PM104748	TC 125	2023	Programar MX 125cc 2T	SERVICIO
VBKUXG238PM104749	TC 125	2023	Programar MX 125cc 2T	SERVICIO
VBKUXG23XPM104610	TC 125	2023	Programar MX 125cc 2T	SERVICIO
VBKUXH232NM162665	TC 125	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKUXH234NM182383	TC 125	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKUXH238NM162668	TC 125	2022	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD