

VIN	Modelo/Linea	ModeloAño	Medida	Clasificación
VBKGEV406PM746607	SM 700	2023	Repasar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VBKGEV405PM746422	SM 700	2023	Repasar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VBKGEV402PM746510	SM 700	2023	Repasar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VBKGDV406PM747484	ES 700	2023	Repasar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VBKGDV406PM747579	ES 700	2023	Repasar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VBKGDV405PM747573	ES 700	2023	Repasar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VBKGDV402PM747451	ES 700	2023	Repasar trabajos posteriores en la fijación del cubremanos izquierdo	SERVICIO
VTR4T3000N0210399	TXT RACING 300	2022	Sustituir la brida superior de sujeción de manillar	SERVICIO
VTR4T3000N0210401	TXT RACING 300	2022	Sustituir la brida superior de sujeción de manillar	SERVICIO
VBKGCA205RM361074	EC 300	2024	Reequipar el limitador del caudal de aire	SERVICIO
VBKGCA20XRM361071	EC 300	2024	Reequipar el limitador del caudal de aire	SERVICIO
VBKGCA20XRM210621	EC 250	2024	Reequipar el limitador del caudal de aire	SERVICIO
VBKGCA201RM210622	EC 250	2024	Reequipar el limitador del caudal de aire	SERVICIO
VBKGCA40XRM141345	EC 250F	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGCA205RM361074	EC 300	2024	Reequipar el limitador del caudal de aire	SERVICIO
VBKGCA201RM210622	EC 250	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGCA204RM210565	EC 250	2024	Reequipar el limitador del caudal de aire	SERVICIO
VBKGCA204RM210565	EC 250	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGCA205RM210574	EC 250	2024	Reequipar el limitador del caudal de aire	SERVICIO
VBKGCA205RM210574	EC 250	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGCA207RM210575	EC 250	2024	Reequipar el limitador del caudal de aire	SERVICIO
VBKGCA207RM210575	EC 250	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGCA201RM360438	EC 300	2024	Reequipar el limitador del caudal de aire	SERVICIO
VBKGCA205RM372219	EC 300	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGCA203RM372221	EC 300	2024	Sustituir el interruptor de apagado	SERVICIO
VBKGAS434SM382989	MC 450F	2025	Sustituir la manguera de combustible	SEGURIDAD
VBKGC237SM099366	EC 125	2025	Sustituir la almohadilla del manillar	SERVICIO
VBKGC230SM099368	EC 125	2025	Sustituir la almohadilla del manillar	SERVICIO
VBKGC232SM099369	EC 125	2025	Sustituir la almohadilla del manillar	SERVICIO
VBKGC238SM099361	EC 125	2025	Sustituir la almohadilla del manillar	SERVICIO
VBKGAG230RM132742	MC 125	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAG232RM143211	MC 125	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAG233RM143198	MC 125	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAG234RM132775	MC 125	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAG234RM143193	MC 125	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAG234RM143209	MC 125	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAG235RM132767	MC 125	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAG236RM140182	MC 125	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAG237RM143205	MC 125	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAG238RM132780	MC 125	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAG238RM143214	MC 125	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAG23XRM132585	MC 125	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK431RM127968	MC 250F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK432RM141541	MC 250F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK433PM106553	MC 250F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK433RM141578	MC 250F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK434PM103421	MC 250F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK434RM141542	MC 250F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK436PM197608	MC 250F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK436RM141560	MC 250F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK436RM141588	MC 250F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK439RM141536	MC 250F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK43XPM103410	MC 250F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAK43XRM141593	MC 250F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAN230PM283172	MC 250	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAN433RM214904	MC 350F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAN437RM214906	MC 350F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAN438RM201663	MC 350F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAN439PM278538	MC 350F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAN439RM214910	MC 350F	2024	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAN43XPM278516	MC 350F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGAR434PM318211	MC 450F	2023	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD







## Autocolombiana

VBKGCG230SM099368	EC 125	2025	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCG231SM099363	EC 125	2025	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCG232SM099369	EC 125	2025	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCG237SM099366	EC 125	2025	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKGCG238SM099361	EC 125	2025	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD