

VIN	Modelo Línea	Modelo Año	Código	Medida Campaña técnica	Clasificación
VBKUBV401LM704254	Svartpilen 701	2020	04_1918900	Comprobar la posición de montaje del soporte de matrícula	SEGURIDAD
VBKUBV401LM704254	Svartpilen 701	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUBV405LM777157	Svartpilen 701	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUCM232LM382535	TX 300	2020	39_1444963	Programar software TPI 2020	SEGURIDAD
VBKUEV401LM779298	701 ENDURO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV402LM779293	701 ENDURO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV402LM793761	701 ENDURO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV403LM793879	701 ENDURO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV404LM793759	701 ENDURO	2020	07_1870665	Sustituir las líneas de combustible del tanque de combustible delantero	SEGURIDAD
VBKUEV404LM793759	701 ENDURO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV404LM793857	701 ENDURO	2020	07_1870665	Sustituir las líneas de combustible del tanque de combustible delantero	SEGURIDAD
VBKUEV404LM793857	701 ENDURO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV405LM779305	701 ENDURO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV405LM781958	701 ENDURO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV406LM793763	701 ENDURO	2020	07_1870665	Sustituir las líneas de combustible del tanque de combustible delantero	SEGURIDAD
VBKUEV406LM793763	701 ENDURO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV406LM793892	701 ENDURO	2020	07_1870665	Sustituir las líneas de combustible del tanque de combustible delantero	SEGURIDAD
VBKUEV406LM793892	701 ENDURO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV408LM779203	701 ENDURO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV409LM779307	701 ENDURO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV409LM793885	701 ENDURO	2020	07_1870665	Sustituir las líneas de combustible del tanque de combustible delantero	SEGURIDAD
VBKUEV409LM793885	701 ENDURO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUEV409LM795510	701 ENDURO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV401LM780525	701 SUPERMOTO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV401LM780752	701 SUPERMOTO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV401LM794568	701 SUPERMOTO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV402LM704800	701 SUPERMOTO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV402LM780517	701 SUPERMOTO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV404LM780762	701 SUPERMOTO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV405LM701843	701 SUPERMOTO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV405LM780754	701 SUPERMOTO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV405LM787459	701 SUPERMOTO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV408LM704798	701 SUPERMOTO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV409LM701845	701 SUPERMOTO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV409LM780708	701 SUPERMOTO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUSV409LM780742	701 SUPERMOTO	2020	32_1948777	Comprobar el cilindro esclavo del embrague - posible sustitucion	SEGURIDAD
VBKUTA203NM225538	TE 250	2022	13_1952219	Sustituir los pasadores de bloqueo	SEGURIDAD
VBKUTA203NM225541	TE 250	2022	13_1952219	Sustituir los pasadores de bloqueo	SEGURIDAD
VBKUXH232NM162665	TC 125	2022	30_2028162	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKUXH234NM182383	TC 125	2022	30_2028162	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKUXH238NM162668	TC 125	2022	30_2028162	Sustituir la unidad de control CDI	SEGURIDAD
VBKUXG238PM104749	TC 125	2023	39_2168554	Programar MX 125cc 2T MY23	SEGURIDAD
VBKUTA209RM138992	TE 150	2024	02_2320664	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SEGURIDAD
VBKUAA409RM138266	FE 250	2024	02_2320664	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SEGURIDAD
VBKUTA20XRM135051	TE 150	2024	02_2320664	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SEGURIDAD
VBKUTA202RM135044	TE 150	2024	02_2320664	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SEGURIDAD
VBKUAA407RM138265	FE 250	2024	02_2320664	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SEGURIDAD
VBKUAA408RM144933	FE 250	2024	02_2320664	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SEGURIDAD
VBKUTA203RM143749	TE 150	2024	02_2320664	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SEGURIDAD
VBKUTA200RM143756	TE 150	2024	02_2320664	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SEGURIDAD
VBKUTA207RM143754	TE 150	2024	02_2320664	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SEGURIDAD
VBKUAA404RM462225	FE 501	2024	02_2320664	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SEGURIDAD
VBKUAA409RM144309	FE 250	2024	02_2320664	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SEGURIDAD
VBKUTA205RM217396	TE 250	2024	02_2320664	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SEGURIDAD
VBKUTA209RM143755	TE 150	2024	02_2320664	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SEGURIDAD
VBKUTA208RM135033	TE 150	2024	02_2320664	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SEGURIDAD
VBKUAA405RM375322	FE 450	2024	02_2320664	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SEGURIDAD
VBKUAA400RM375003	FE 450	2024	02_2320664	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SEGURIDAD
VBKUAA408RM375038	FE 450	2024	02_2320664	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SEGURIDAD
VBKUN640XRM879169	Norden 901	2024	41_2367985	Sustituir la unidad de control EFI	SEGURIDAD
VBKUTA207RM219876	TE 250	2024	02_2320664	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SEGURIDAD
VBKUTA209RM219880	TE 250	2024	02_2320664	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SEGURIDAD
VBKUTA205RM219889	TE 250	2024	02_2320664	Sustituir el interruptor de apagado en la Enduro MY24	SEGURIDAD
VBKUAA400PM196344	FE 250	2023	13_2471095	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA400PM196411	FE 250	2023	13_2471095	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA400PM268093	FE 350	2023	13_2471095	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD
VBKUAA400PM269888	FE 350	2023	13_2471095	Comprobar la pinza de freno delantera - Posible sustitución	SEGURIDAD

